



Stan przed przebudową drogi gminnej
 działka nr 119 w m. Zakrzów w km 0+110 do 0+252dł 142mb



Stan po przebudowie drogi gminnej

pobocze stabilizowane

kruszywem gr 15cm



odb. uszkodz. podbudowy 2x03m.

górną w-wa podbud. gr. 15cm

dolną w-wa podbud. gr. 15cm

w-wa odsączająca grub. 10cm

warstwa ściernista z m-ki mineralno-bitumicznej-asfaltowej gr. po zagęszczeniu 4,0cm

warstwa wzdłużnicza z m-ki mineralno-bitumicznej-asfaltowej śr. 75kg/m²

warstwa z podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm (wzmocnienie)

istniejąca konstrukcja remontowanej nawierzchni